



ТОО «KAZ Minerals Bozshakol»
06.05.2024г.

Акт

Осмотра оборудования №14

Место составления акта: ТОО «KAZ Minerals Bozshakol», ММА

Комиссия в составе:

Начальник участка по ремонту тяжелой техники CATERPILLAR Нарушев А.В.

Сменный мастер участка по ремонту тяжелой техники CATERPILLAR Лавров Н.С

Инженер по планированию ремонтов Дәрібжан М.С

Составили настоящий акт осмотра водяной емкости автосамосвала модели 777DWT. Серийный номер компонента GFWT302. Нарботка составляет 17620 м/ч. В целях восстановления данной емкости были привлечены представители ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан», согласно контракта 02-2-02-02073-21 для оценки состояния компонента. Подробный технический отчет о состоянии компонента имеется.

По результатам осмотра было выявлено:

Состояние компонента не удовлетворительное. Сварные швы волногасителей и промежуточных стенок оборваны. Металл в местах крепления проушин к раме самосвала имеет утончение и ослабленное состояние, вызванное коррозией и многочисленным сварочным ремонтом. Из-за агрессивной воды вся площадь внутренней части металла повреждена коррозией и покрыта толстым слоем ржавчины. По результатам ультразвуковой толщинометрии коррозионный износ составляет более 17-23% от номинальной толщины металла.

Начальник участка по ремонту
тяжелой техники CATERPILLAR

Нарушев А.В.

Сменный мастер участка по ремонту
тяжелой техники CATERPILLAR

Лавров Н.С

Инженер по планированию ремонтов

Дәрібжан М.С



