

ТОО «KAZ Minerals Bozshakob»
08.12.2024 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:

Начальник службы ОиР
Начальник участка ОиР
Мастера участка ОиРЭ

Абубакиров А.А.
Кусайынов А.К.
Женисбеков А.Г.

Составили настоящий АКТ о том, что в рамках проведения технического обслуживания самоходной тележки MITSUBISHI PBP18N2, были выявлены неисправности.

1. Неисправна электроника, сломан блок управления
2. Неисправен насос гидравлического узла.

Таблица 1.

№	DESCRIPTION	MANUFACTURER	Рег. номер	Кол-во
1	Самоходная тележка Mitsubishi	PBP18N2	FT1705	1 шт.

Заключение:

На основании вышеизложенных дефектов комиссия приняла решение, что Самоходная тележка MITSUBISHI PBP18N2 непригодна к эксплуатации и восстанавливать нецелесообразно, и подлежит к списанию (утилизация).

Начальник службы ОиР

Абубакиров А.А.

Начальник участка ОиР

Кусайынов А.К.

Мастер УОРЭ

Женисбеков А.Г.

