

Дефектный акт

Составлен по результату внеочередного осмотра ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК LEVIO
LWE250

Комиссия в составе:

Мастер участка по обслуживанию и ремонту электрооборудования – Абенов Т.
Заместитель начальника службы по обогащению окисленных руд – Лұқбек Б.
Мастер участка (Электролиз) – Мухтаров Б.


24.04.2025г. произвели инспекцию и дефектовку промышленных погрузчиков №KAL002697,
№KAL002698 участка электролиз Оксидного завода.

Выявлены следующие дефекты:

- Глубокий разряд АКБ: от 1,8 до 2,9В при номинальном напряжении -24В (АКБ со сроком службы более 10 лет). Не пригодны к эксплуатации.

Примечание: к дефектному акту приложены фото.

Мастер участка по обслуживанию
и ремонту электрооборудования



Абенов Т.

Заместитель начальника службы
по обогащению окисленных руд



Лұқбек Б.

Мастер участка (Электролиз)

Мухтаров Б.



