



ТОО «KAZ Minerals Bozshakol»  
15.10.2024

## Акт

### Осмотра автотранспорта №15/42

Место составления акта: ТОО «KAZ Minerals Bozshakol», ММА

#### Комиссия в составе:

Начальник участка по обслуживанию и ремонту ММА

Зеленкевич Е.А.

Сменный мастер по обслуживанию и ремонту малотоннажной техники ММА

Петрученко К. Л.

Составили настоящий акт осмотра автотранспорта Газ-3309–1397 Гос. № Н1245 – 14, наработка составляет 6004 км.

#### По результатам осмотра было выявлено:

**Двигатель внутреннего сгорания**- потёки масла из-под клапанной крышке ДВС; износ ЦПГ (двигатель сапунит), неисправен стартер, турбокомпрессор кидает масло в коллектор

**Топливная система** – сломана крышка топливного бака, утечка дизельного топлива с топливного фильтра

**Электрооборудование** – требуется мелкий ремонт по изоляции электропроводки. Имеются скрутки и видимые очаги окисления проводов.

**Звуковая и световая сигнализация** – разбито стекло передней правой фары.

**Трансмиссия**- запотевание сальника хвостовика КПП. Требуется замена подвесного подшипника карданного вала- износ.

**Кузов**- оторваны ограничители левой и правой двери; деформация левой и правой двери, капота, решётки радиатора, левого крыла; РВД потеря эластичности – замена; имеется коррозия металла кабины, рамы. Не плотно прилегает капот.

**Остекление** – замечаний нет.

**Рулевое управление** – замечаний нет.

**Ходовая часть** – замечаний нет.

**Выхлопная система**- замечаний нет;

**Тормозная система**- замечаний нет;.

**Салон кабины** – замечаний нет;

**Комплектация** – замечаний нет.

**Дополнительное оборудование КО-440**- деформация верхней части кузова, имеются очаги коррозии, задний борт не плотно прилегает

Начальник участка по обслуживанию и ремонту ММА

Сменный мастер по обслуживанию и ремонту ММА

Зеленкевич Е.А.

Петрученко К. Л.





